

Fotoreportage staat van de fiets

E-bike | Verhuurvloot Gent, fiets 12

AANTAL FOTO'S	9
FRAME	Geen structurele schade, lichte gebruikssporen
AANDRIJVING	Ketting vervangen op 12-03-2027
REMMEN	Remblokken vernieuwd op 12-03-2027
ACCU	Behuizing gaaf, contacten schoon

Vaststellingen en toelichting

- Foto 1 tot 3: frame en framenummer.
- Foto 4 tot 6: aandrijving, ketting en remmen.
- Foto 7 tot 9: accu, contacten en display.

Opgesteld door: Winkel en hersteller

Dit is een voorbeelddocument uit een demodossier van MH Valido. De gegevens zijn fictief en hebben geen juridische waarde. In een echt dossier komt dit document van de installateur, de fabrikant of een erkend keuringsorganisme.